

УТВЕРЖДАЮ:  
ГКУ АО Управление  
социальной защиты населения  
по г. Белогорск и Белогорскому  
району

Начальник ОСЗН

Е.В. Юденко

«    » \_\_\_\_\_ 20   г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:** МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

**1.2. Назначение:** организация отдыха детей в летний период

**1.3. Адрес объекта:** 676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, Белогорка;

**1.4. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящие здания:

- корпус №1 1 этаж – 54,8 кв. м;

- корпус №2 1 этаж – 62,6 кв. м;

- корпус № 3 1 этаж – 53,8 кв. м;

- корпус № 4 1 этаж – 56,3 кв. м;

- корпус №5 1 этаж – 58,2 кв. м;

- корпус №7 1 этаж – 58,9 кв. м;

- корпус №8 1 этаж – 54,3 кв. м;

- корпус №9 1 этаж – 50,4 кв. м;

- корпус №10 1 этаж – 51,2 кв. м;

- корпус №11 1 этаж – 49,8 кв. м;

- корпус №12 1 этаж – 53,0 кв. м;

- столовая 1 этаж - 323,0 кв.м;

- клуб 1 этаж - 219,3 кв. м;

- баня 1 этаж - 51 кв. м;

- контора 1 этаж - 59,5 кв. м;

- сторожка 1 этаж - 28,1 кв. м;

- склад - 17,0 кв. м;
- домик для персонала -14,6кв. м;
- домик для персонала -13,5кв. м;
- домик для персонала -14,6кв. м;
- домик для персонала -14,4кв. м;
- домик для персонала -14,4кв. м;
- домик для персонала -14,4кв. м;
- домик для персонала -14,8 кв.м;
- административный дом- 29,5 кв.м;
- медицинский пункт -51,2 кв.м;
- жилой дом -23,64 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да; 60 302 кв. м

1.5. Год постройки здания:1952г., последнего капитального ремонта:нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего апрель-май.

#### **сведения об организации, расположенной на объекте**

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения):**676850, Россия, Амурская область город Белогорск ул. 50 лет Комсомола, дом № 35 а**

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование):**Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск»**

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Амурская область, город Белогорск, улица Партизанская, 26.**

#### **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей в летний период

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние граждане 6-15 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доставка детей до лагеря осуществляется в день заезда централизованно с города Белогорск ул. Гагарина 17 (ГКУ АО УСЗН в г. Белогорске) до с. Белогорка. В день выезда дети централизованно прибывают обратно.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 км

3.2.2. время движения (транспортом): 45 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: отсутствует

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного	ДУ

	аппарата	
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### **3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности**

**ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

## **4. Управленческое решение**

### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный (асфальтового покрытия на территории)

2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный(установка перил с поручнями)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ: **до конца 2025 года**

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме.**

#### 4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

1. **Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).**

2. **Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.**

#### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **нет**

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Акта обследования объекта: № акта от «» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Решения рабочей Комиссии МАОУ «Школа №3 города Белогорск» от  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

В составе:

Председатель комиссии – Т.С. Мохова -директор школы;

Члены комиссии:

Искакова И.Ф.- зам. директора по УВР;

Соляник О.А -зам. директора по УВР ;

Горбунова Н.А.- зам. директора по АХР;

Глоба Л.А. – председатель профсоюзного комитета.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАОУ  
«Школа №3 города



Т.С. Мохова  
20\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1.** Наименование (вид) объекта: МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

**1.2.** Назначение: образовательная (детский оздоровительный лагерь) образовательное

**1.3.** Адрес объекта: 676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка;

**1.4.** Сведения о размещении объекта:

- корпус №1 1 этаж – 54,8 кв. м;
- корпус №2 1 этаж – 62,6 кв. м;
- корпус № 3 1 этаж – 53,8 кв. м;
- корпус № 4 1 этаж – 56,3 кв. м;
- корпус №5 1 этаж – 58,2 кв. м;
- корпус №7 1 этаж – 58,9 кв. м;
- корпус №8 1 этаж – 54,3 кв. м;
- корпус №9 1 этаж – 50,4 кв. м;
- корпус №10 1 этаж – 51,2 кв. м;
- корпус №11 1 этаж – 49,8 кв. м;
- корпус №12 1 этаж – 53,0 кв. м;
- столовая 1 этаж – 323,0 кв. м;
- клуб 1 этаж – 219,3 кв. м;
- баня 1 этаж – 51 кв. м;

- контора 1 этаж-59,5 кв.м;
- сторожка 1этаж-28,1 кв. м;
- склад - 17,0 кв. м;
- домик для персонала -14,6кв. м;
- домик для персонала -13,5кв. м;
- домик для персонала -14,6кв. м;
- домик для персонала -14,4кв. м;
- домик для персонала -14,4кв. м;
- домик для персонала -14,4кв. м;
- домик для персонала -14,8 кв.м;
- административный дом- 29,5 кв.м;
- медицинский пункт -51,2 кв.м;
- жилой дом -23,64 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да; 60 302 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1952г., последнего капитального ремонта: нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль г.

#### **сведения об организации, расположенной на объекте**

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка;

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск»

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Амурская область, город Белогорск, улица Партизанская, 26.

#### **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей в летний период

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние граждане от 6-15 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Доставка детей до лагеря осуществляется в день заезда централизованно с города Белогорск ул. Гагарина 17 (ГКУ АО УСЗН в г. Белогорске) до с.Белогорка. В день выезда дети централизованно прибывают обратно.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 км

3.2.2. время движения (транспортом): 45мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: отсутствует

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ

5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный (асфальтового покрытия на территории)
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный (установка перил с поручнями)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Мохова Мохова Тамара Сергеевна Директор  
подпись ФИО должность

координаты для связи с уполномоченным представителем объекта: 5-08-04;5-00-58, заместитель директора по АХР Горбунова Н.А.

УТВЕРЖДАЮ:  
ГКУ АО Управление  
социальной защиты населения  
по г. Белогорск и Белогорскому  
району  
Начальник ОСЗН  
Е.В. Юденко  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

город Белогорск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:** МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

**1.2. Назначение:** организация отдыха детей в летний период

**1.3. Адрес объекта:** Адрес объекта **676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка;**

**1.4. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящие здания:

- корпус №1 1 этаж – 54,8 кв. м;
- корпус №2 1 этаж – 62,6 кв. м;
- корпус №3 1 этаж – 53,8 кв. м;
- корпус №4 1 этаж – 56,3 кв. м;
- корпус №5 1 этаж – 58,2 кв. м;
- корпус №7 1 этаж – 58,9 кв. м;
- корпус №8 1 этаж – 54,3 кв. м;
- корпус №9 1 этаж – 50,4 кв. м;
- корпус №10 1 этаж – 51,2 кв. м;
- корпус №11 1 этаж – 49,8 кв. м;
- корпус №12 1 этаж – 53,0 кв. м;
- столовая 1 этаж – 323,0 кв. м;
- клуб 1 этаж – 219,3 кв. м;

- баня 1этаж-51 кв. м;
- контора 1этаж-59,5 кв. м;
- сторожка 1этаж-28,1 кв. м;
- склад - 17,0 кв. м;
- домик для персонала -14,6 кв. м;
- домик для персонала -13,5 кв. м;
- домик для персонала -14,6 кв. м;
- домик для персонала -14,4 кв. м;
- домик для персонала -14,8 кв. м;
- административный дом- 29,5 кв. м;
- медицинский пункт -51,2 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка **да; 60 302 кв. м.**

**1.5.** Год постройки здания: **1952г.**, последнего капитального ремонта: **нет**

**1.6.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего –апрель –май .**

**сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.7.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: **МАОУ «Школа №3 города Белогорск» предоставляет образовательные услуги по образовательным программам школьного образования.**

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 Доставка детей до лагеря осуществляется в день заезда централизованно с города Белогорск ул. Гагарина 17 (ГКУ АО УСЗН в г. Белогорске) до с. Белогорка. В день выезда дети централизованно прибывают обратно.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

### **3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **20 км**

- 3.2.2. время движения (транспортом): **45 мин**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **отсутствует**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальные решения с помощью ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный (установка перил с поручнями)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

(\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания)

**4.2. Период проведения работ: до декабря 2025 года**

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА** на сайте МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на	18 – 21	л.
2. Входа (входов) в здание	на	21 – 26	л.
3. Путей движения в здании	на	27 – 28	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	29 – 33	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	38 - 41	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	42-44	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	45-50	л.
Поэтажные планы	на	55-71	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	фото		

#### Председатель комиссии:

Заместитель Главы по вопросам местного самоуправления

 М.А. Туринская

#### Секретарь комиссии:

Начальник ГКУ АО «Управления социальной защиты населения по г. Белогорску и Белогорскому району»  Е.В. Юденко

#### Члены комиссии:

Ведущий юрист-консульт МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск»

 Н.В. Губанищева

Инженер – сметчик МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»  М.А. Гуденко

Начальник МКУ « Управление капитального  
строительства Администрации г. Белогорск»

Куцен А.И. Куцен

Главный специалист МКУ «Управление  
культуры Администрации г. Белогорск»

Олейник М.В. Олейник

Директор ГБУ АО «Белогорский  
комплекс-центр» социального обслуживания»

Тарасенко Н.Л. Тарасенко

Председатель Белогорской городской организации  
Амурской областной организации общероссийской  
общественной организации инвалидов «Всероссийское  
общество инвалидов»

Томили А.Е. Томили

**Представители организации, расположенной на объекте:**

Директор МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

Мохова Т.С. Мохова

Заместитель директора по УВР

Искакова И.Ф. Искакова

Заместитель директора по АХР

Горбунова Н.А. Горбунова

приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	4,19	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	-	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-И (К, О, С, Г, У) ВНД (С,К)	1,2,3	1,4,19	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

## План-схема местности



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск»**  
**676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход</b>								
2.1.	Лестница (наружная) корпус №5	есть	стр.25 №1	30	Отсутствие тактильные напольные указатели перед лестницей.	К,О,С,Г,У	Установить тактильные напольные указатели перед лестницей.	индивидуальное решение с ТСР

2.2.	Лестница (наружная) Столовая	есть	стр.26 №1	6	Отсутствие тактильные напольные указатели перед лестницей	К,О,С,Г,У	Установить тактильные напольные указатели перед лестницей.	Индивидуальное решение с ТСР
2.3.	Пандус (наружный) корпус №5	нет	стр. 25 №2	29	Отсутствует пандус, поручни с двух сторон	К, О	Установка пандуса, поручня с двух сторон	Индивидуальное решение с ТСР
2.4.	Пандус (наружный) столовая	нет	стр.26 №2	6	Отсутствует пандус, поручни с двух сторон	К.О.	Установка пандуса, поручня с двух сторон	Индивидуальное решение с ТСР
2.5.	Входная площадка (перед дверью) корпус №5	есть	стр.25 3	34	Присутствует порог высотой 10 см.	К, О	Демонтаж порога и расширения дверного проема	Индивидуальное решение с ТСР
2.6.	Входная площадка (перед дверью) столовая	есть	-	-	Присутствует порог высотой 10 см.	К, О	Установка демонтаж порога и расширения дверного проема	Индивидуальное решение с ТСР

2.7.	Дверь (входная) Корпус №5	есть	стр. 25 №2	29	Присутствует порог высотой 10 см. ширина двери меньше 1,2м.	К, О	Демонтаж порога и расширения дверного проема, замена двери.	Индивидуальное решение с ТСР
2.8.	Дверь (входная) Столовая	есть	стр. 26 №2	6	Присутствует порог высотой 10 см. ширина двери меньше 1,2м.		Замена двери, расширения дверного проема	Индивидуальное решение с ТСР
2.9.	Тамбур	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	Общие требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки	О, Г, С	Установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки	-

## II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Стр. 25,26	2	Индивидуальное решение с ТСР
Запасной вход справа	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Стр.25,26	4	Индивидуальное решение с ТСР
Запасной вход слева	ДЧ-И (К, О, С, Г)		2,8,9,36,37	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

к приложению 2(1)

Корпус №5

к приложению 2(2)

## Столовая.



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор	нет	-	-	-	-	-	-
3.2.	Лестница (внутри здания)пути эвакуации	нет	-	-	-	-	-	-
3.3.	Пандус (внутри здания) корпус №5	нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь Корпус №5	нет	-	-	-	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» 676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Корпус №5 Спальная зона	есть	стр32 №1	30	Отсутствуют информирующие обозначения на уровне глаз. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Браля)	К, О, С	Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; -на высоте от 1,4 до 1,75 м; -дублирование рельефными знаками п. 3.61	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2	Столовая	есть	стр.33 №1	7	Отсутствуют информирующие обозначения на уровне глаз.	К, О, С	Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки;	Индивидуальные решения с помощью ТСР

					Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Браля)		-на высоте от 1,4 до 1,75 м; -дублирование рельефными знаками п. 3.61	
4.3.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.6.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения на уровне глаз. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Браля)	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками, расширения дверного проема, демонтаж порога или установка специального порога для колясочников, установка пандуса.	текущий ремонт

## 1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)ВНД (К.С)	стр32,33	7,30	Индивидуальные решения с помощью ТСР


\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.


к приложению 4(1)

## Корпус №5



к приложению 4(2)

## Столовая.



Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» труд детей-инвалидов не предусмотрен.**

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения Корпус №1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12	есть	стр. 20 № 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12	2,3,4,12,14,15,16,17,33,34,32,31	Отсутствуют информирующие обозначения на уровне глаз. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Браля)	К,О,С,Г,У	Установить информирующие обозначения на уровне глаз. дублирующие рельефными знаками (шрифтом Браля)	Индивидуальные решения с помощью ТСР

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны	обследования ОСИ)			обследования ОСИ
Жилые помещения	-	стр.20 № 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12	2,3,4,12,14,15,16,17,5,35,33,34,32,3	Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в МАОУ «Школа №3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка жилых помещений для детей-инвалидов не предусмотрено.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	20,21,22,23,24	Отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К,С,О,Г	Технические решения невозможны	Решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.2.	Душевая/	есть	стр.41	25,26	Отсутствуют	К,С,О,Г	Установить	Индивидуальные решения с

	ванная комната			,27, 28	поручни, узкие дверные проемы		поручни и опоры устранить пороги при входе в душ (установить аппарат) установить оборудовать кнопкой вызова	помощью ТСР
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)	стр. 41	20,21,22,23,24, 25,26,27,28	индивидуальные решения с помощью ТСР


\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

к приложению 5

## Баня



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Белогорка**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть		29,36, 37,38, 39,40, 41,42, 43	Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м. до 1,75 м. дублирование рельефными знаками	С, Г, О, К	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м. до 1,75 м. дублирование рельефными знаками	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть		28	Соответствует	К,О,С,Г,У	-	-

6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях для всех категорий инвалидов	С	Установить систему средств об опасности, они должны быть комплексными для всех категорий инвалидов	Индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует система предупреждения световая, звуковая, синхронно	ДП-В	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	29,36,37,38, 39,40,41,42, 43	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**



**Фото1.** Центральные ворота с калиткой **Фото 2.** Корпус №7



**Фото3.** Корпуса




**Фото 4.**Корпуса



**Фото 5.**Столовая



**Фото 6.** Столовая



**Фото 7. Столовая**




**Фото 8. Клуб**



**Фото 9. Вход в клуб**



**Фото 10. Клуб**



**Фото 11. Корпус №3**




**Фото 12. Корпус №2**




**Φοτο13.** Κορπυς№1




**Φοτο14.** Κορπυς№1



**Φοτο15.** Κορπυς № 9



**Φοτο16.** Κορπυς№8




**Φοτο 17.**Κορπυς №4



**Φοτο18.**Κορπυς № 3



**Фото 19.** Территория лагеря



**Фото 20.** Туалет



**Фото 21.** Туалет



**Фото 22.** Туалет вход



**Фото 23.** Туалет



**Фото 24.** Туалет



**Фото 25.** Вход баня




**Фото 26.** Баня



**Фото 27.** Душевая



**Фото 28 .** Душевая



**Фото 29.** Пожарная сигнализация




**Фото30.**Корпус №5



**Фото 31.** Корпус №5



**Фото 32.** Корпус №5 пожарный выход



**Фото 33.** Корпус №5 пожарный выход **Фото 34.** Корпус №5



**Фото 35.** Корпус №5

### План Эвакуации



Фото36. План эвакуации корпус№10



Фото 37. корпус №11



Фото 38. Корпус 3



Фото39. Корпус 9



Фото 40. Корпус №9



Фото 41. Корпус №2




Фото 42. Корпус №4




Фото 43. Корпус №5


# Корпус №1




### Корпус № 2




### Корпус №3




### Корпус № 4




# Корпус №5




### Корпус № 7




# Корпус №8




## Корпус №9



### Корпус №10




# Корпус № 11








### Медицинский кабинет








## Административный корпус.



**Домик для персонала.**



## Содержание

1.Паспорт доступности.....	2-7
2.Анкета.....	8-11
3.Акт обследования.....	12-17
4.Территория, прилегающая к зданию.....	18-20
5.Входы, выходы в здание.....	21-26
6.Пути движения внутри здания.....	27-28
7.Зоны целевого назначения.....	29-33
8.Зоны целевого назначения – места приложения труда.....	34-35
9.Зоны целевого назначения – жилые помещения.....	36-37
10.Санитарно – гигиенические помещения.....	38-41
11.Система информации на объекте.....	42-44
 <b>Приложения:</b>	
1.Результаты фотофиксации на объекте.....	45-50
2.Поэтажные планы.....	55-71
3.План эвакуации.....	51-52
4.План – схема местности.....	20