

УТВЕРЖДАЮ:  
ГКУ АО Управление  
социальной защиты населения  
по г. Белогорск и Белогорскому  
району

Начальник ОСЗН

 Е.В. Юденко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

1.2. Назначение: организация отдыха детей в летний период

1.3. Адрес объекта: 676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка;

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания:

а) административный корпус 1 этаж -20,9 кв. м

б) корпус №1 1 этаж -353,38 кв. м

в) корпус №2 1 этаж -151,3 кв. м

г) корпус №3 1 этаж -98,7 кв. м

д) корпус №4 1 этаж -172,9 кв. м

е) корпус №5 1 этаж -97,7 кв. м

ё) игровая 1 этаж -105,7 кв. м

ж) медицинский пункт -31,6 кв. м

з) столовая -305,4 кв. м.

и) баня -133,1 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка да: 287479,7 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1963г., последнего капитального ремонта: нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – апрель – май капитального-2025г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): **676850, Россия, Амурская область город Белогорск ул. 50 лет Комсомола, дом № 35 а**

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): **Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск»**

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Амурская область, город Белогорск, улица Партизанская, 26.**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей в летний период

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние граждане 6-15 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 160 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доставка детей до лагеря осуществляется в день заезда централизованно с города Белогорск ул. Гагарина 17 (ГКУ АО УСЗН в г. Белогорске) до с. Тавричанка. В день выезда дети централизованно прибывают обратно.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

### **3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **25 км**
- 3.2.2. время движения (транспортом): **1 час.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **отсутствует**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### **3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### **3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный (асфальтового покрытия на территории)
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный (установка перил с поручнями)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2.** Период проведения работ: до конца 2025 года  
в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта  
МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *беспрпятственный доступ (эвакуация) на объект*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

**4.4.** Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

1. *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).*

2. *Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.*

**4.5.** Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: [www.kartadostupnsti](http://www.kartadostupnsti)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Акта обследования объекта: № акта от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Решения рабочей Комиссии МАОУ «Школа №3 города Белогорск» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В составе:

Председатель комиссии – Т.С. Мохова -директор школы;

Члены комиссии:

Искакова И.Ф.- зам. директора по УВР;

Соляник О.А -зам. директора по УВР ;

Горбунова Н.А.- зам. директора по АХР;

Глоба Л.А. – председатель профсоюзного комитета.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1.** Наименование (вид) объекта: MAOU «Школа № 3 города Белогорск»
- 1.2.** Назначение: организация отдыха детей в летний период
- 1.3.** Адрес объекта: 676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка;
- 1.4.** Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие здания:
- а) административный корпус 1 этаж - 20,9 кв. м
  - б) корпус №1 1 этаж - 353,38 кв. м
  - в) корпус №2 1 этаж - 151,3 кв. м
  - г) корпус №3 1 этаж - 98,7 кв. м
  - д) корпус №4 1 этаж - 172,9 кв. м
  - е) корпус №5 1 этаж - 97,7 кв. м
  - ё) игровая 1 этаж - 105,7 кв. м
  - ж) медицинский пункт - 31,6 кв. м
  - з) столовая - 305,4 кв. м.
  - и) баня - 133,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка да; 287479,7 кв. м
- 1.5.** Год постройки здания: 1963г., последнего капитального ремонта: нет
- 1.6.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь-июль.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.7.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное

**автономное образовательное учреждение «Школа № 3 города Белогорск»**  
**, МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»**

**1.8.** Юридический адрес организации (учреждения): **676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка;**

**1.9.** Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

**1.10.** Форма собственности: **муниципальная**

**1.11.** Территориальная принадлежность: **муниципальная**

**1.12.** Вышестоящая организация (наименование): **Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск»**

**1.13.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Амурская область, город Белогорск, улица Партизанская, 26.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

**2.1.** Сфера деятельности: **образовательная**

**2.2.** Виды оказываемых услуг: **организация отдыха детей в летний период**

**2.3.** Форма оказания услуг: **на объекте**

**2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту: **несовершеннолетние граждане от 6-15 лет**

**2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; инвалиды общего заболевания**

**2.6.** Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **160 человек**

**2.7.** Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 Доставка детей до лагеря осуществляется в день заезда централизованно с города Белогорск ул. Гагарина 17 (ГКУ АО УСЗН в г. Белогорске) до с. Тавричанка. В день выезда дети централизованно прибывают обратно.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **25 км**

- 3.2.2. время движения (транспортом): **1 час**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **отсутствует**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


### 4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный (асфальтового покрытия на территории)
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный (установка перил с поручнями)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР

		помощью ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ  
согласовано**

 Мохова Тамара Сергеевна Директор  
подпись ФИО должность

координаты для связи с уполномоченным представителем объекта: 5-08-04  
;5-00-58, заместитель директора по АХР Горбунова Н.А.

УТВЕРЖДАЮ:

ГКУ АО Управление  
социальной защиты населения  
по г. Белогорск и Белогорскому  
району

Начальник ОСЗН

*Е.В. Юденко* Е.В. Юденко

«\_\_» 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

город Белогорск

«\_\_» 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

1.2. Назначение: организация отдыха детей в летний период

1.3. Адрес объекта: Адрес объекта **676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка;**

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания:

а) административный корпус 1 этаж -20,9 кв. м

б) корпус №1 1 этаж -353,38 кв. м

в) корпус №2 1 этаж -151,3 кв. м

г) корпус №3 1 этаж -98,7 кв. м

д) корпус №4 1 этаж -172,9 кв. м

е) корпус №5 1 этаж -97,7 кв. м

ё) игровая 1 этаж -105,7 кв. м

ж) медицинский пункт -31,6 кв. м

з) столовая -305,4 кв. м.

и) баня -133,1 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка да; 287479,7 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1963г., последнего капитального ремонта: нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –апрель –май

## сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: МАОУ «Школа №3 города Белогорск» предоставляет образовательные услуги по образовательным программам школьного образования.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доставка детей до лагеря осуществляется в день заезда централизованно с города Белогорск ул. Гагарина 17 (ГКУ АО УСЗН в г. Белогорске) до с. Тавричанка. В день выезда дети централизованно прибывают обратно.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **25 км**

3.2.2. время движения (транспортом): **1 час**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **отсутствует**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### **3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

## **4. Управленческое решение**

### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальные решения с помощью ТСР

2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный (установка перил с поручнями)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальные решения с помощью ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

(\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания)

**4.2.** Период проведения работ: до декабря 2025года

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

**4.4.** Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

**4.5.** Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА** на сайте МАОУ «Школа №3 города Белогорск»


## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	16 – 19	л.
2. Входа (входов) в здание	на	20– 28	л.
3. Путей движения в здании	на	29 – 30	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	31 – 33	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	38- 40	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	41- 43	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	44-49	л.
Поэтажные планы	на	50-58	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	на	фото	л.

### Председатель комиссии:

Заместитель Главы по вопросам местного самоуправления  М.А.Туринская

### Секретарь комиссии:

Начальник ГКУ АО «Управления социальной защиты населения по г.Белогорску и Белогорскому району»  Е.В.Юденко

### Члены комиссии:

Ведущий юрисконсульт МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г.Белогорск»  Н.В. Губанищева

Инженер – сметчик МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»  М.А. Гуденко


Начальник МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Белогорск»  А.И. Куцен

Главный специалист МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»  М.В.Олейник

Директор ГБУ АО «Белогорский комплекс-центр» социального обслуживания»  Н.Л. Тарасенко

Председатель Белогорской городской организации Амурской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»  А.Е.Томилин

**Представители организации, расположенной на объекте:**

Директор МАОУ «Школа №3 города Белогорск»  Т.С. Мохова

Заместитель директора по УВР  И.Ф. Исакова

Заместитель директора по АХР  Н.А. Горбунова

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

**1. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка;**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию	К,О,С,Г,У	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию	Индивидуальные решения с помощью ТСР,
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	2	-	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	-
1.3.	Лестница (наружная) Корпус №1	есть	3	3,2	Отсутствуют поручни.	К,О,С,Г,У	Сделать поручни. –с двух сторон. -на высоте 0,7 и 0,9 м.	Индивидуальные решения с помощью ТСР
1.4.	Лестница	есть	4	14	Отсутствуют	К,О,С,Г,У	Сделать поручни.	индивидуальные

	(наружная) Столовая				поручни.		–с двух сторон. -на высоте 0,7 и 0,9 м.	решения с помощью ТСР
1.5.	Лестница (наружная) Корпус № 2,3,4,5	есть	5	8,5,6	Отсутствуют поручни.	К,О,С,Г,У	-	техническое решения не возможны капитальный ремонт здания
1.6	Пандус (наружный) Корпус №1	нет	3	3	Отсутствует	К, О, С	Установить пандус	индивидуальные решения с помощью ТСР
1.7.	Пандус (наружный) Столовая	нет	4	14	Отсутствует	К, О, С	Установить пандус	Индивидуальные решения с помощью ТСР
1.8.	Пандус (наружный) Корпус №2,3,4,5	нет	5	8,5,6	Отсутствует	К, О, С	-	Техническое решения не возможны капитальный ремонт здания
1.9.	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Замечаний нет	К, О, С, Г,У	-	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует предупреждаю щая тактильная разметка при	К, О, С, Г,У	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

					входе на территорию. Отсутствуют поручни.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-И (К, О, С, Г, У) ВНД (С,К)	стр. 18 №1,2,3,4,5	1,2,3,8,5,6	Индивидуальные решения с помощью ТСР


\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

к приложению №1

## План-схема местности



приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание****МАОУ «Школа №3 города Белогорск»****676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход</b>								
2.1.	Лестница (наружная) корпус №1	есть	стр.50 № 1	3,2	Отсутствие тактильные напольные указатели перед лестницей. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	К,О,С,Г,У	Установка пандуса, поручня с двух сторон.	Индивидуальное решение с ТСР

2.2.	Лестница (наружная) корпус №2,3,4,5	есть	стр. 50,51, 52,53 №1	8,5,6	Отсутствует пандус, поручни.	К,О	Перепланировка возможна только при реконструкции здания.	Техническое решения не возможны капитальный ремонт здания.
2.3.	Лестница (наружная) Столовая	есть	стр.55 №1	14	Отсутствует пандус, поручни.	К,О,С,Г,У	Установка пандуса, поручня с двух сторон.	Индивидуальное решение с ТСП
2.4.	Пандус (наружный) корпус №1,	нет	стр.49 №1	3,2	Отсутствует пандус, поручни с двух сторон	К, О	Установка пандуса, поручня с двух сторон	Индивидуальное решение с ТСП
2.5.	Пандус (наружный) корпус №2,3,4,5	нет	стр. 51,50,52, 53 №1	8,5,6	Отсутствует пандус, поручни с двух сторон	К.О.	Перепланировка возможна только при реконструкции здания.	Техническое решения не возможны капитальный ремонт здания
2.6.	Пандус (наружный) столовая	нет	стр. 55№1	14	Отсутствует пандус, поручни с двух сторон	К, О	Установка пандуса, поручня с двух сторон	Индивидуальное решение с ТСП

2.7.	Входная площадка (перед дверью) корпус №1,	есть	стр. 53	3	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	-
2.8.	Входная площадка (перед дверью) корпус №2,3,4,5	нет	-	8,5,6	Отсутствует противоскользящее покрытие.	К,О,С,Г,У	Перепланировка возможна только при реконструкции здания.	Техническое решения не возможны капитальный ремонт здания.
2.9.	Входная площадка (перед дверью) столовая	есть	стр. 50 №1	14	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	-

2.10.	Дверь (входная) Корпус №1	есть	стр. 49 №1	3	Присутствует порог высотой 10 см. ширина двери меньше 1,2м.	К,О,С,Г,У	Демонтаж порога и расширения дверного проема, замена двери.	Индивидуальное решение с ТСР
2.11.	Дверь (входная) столовая	есть	стр. 55 №1	14	Присутствует порог высотой 10 см. ширина двери меньше 1,2м.	К,О,С,Г,У	Демонтаж порога и расширения дверного проема, замена двери.	Индивидуальное решение с ТСР
2.12.	Дверь (входная) Корпус № 2,3,4,5	есть		5,6,8	Присутствует порог высотой 10 см. ширина двери меньше 1,2м.	К,О,С,Г,У	Замена двери, расширения дверного проема	Техническое решения не возможны капитальный ремонт здания
2.13.	Тамбур столовая	есть	стр. 55	28	Присутствует порог высотой 10 см.	К,О,С,Г,У	Присутствует порог высотой 10 см.	Техническое решения не возможны капитальный

								ремонт здания
<b>Запасной вход справа</b>								
2.14.	Лестница (наружная) Корпус №1	нет	-	-	-.	-	-	-
2.15.	Лестница (наружная) столовая	есть	стр. 55 №2	31,32 ,33	Замечаний нет	-	-	Индивидуальное решение с ТСР
2.16.	Лестница (наружная) Корпус №2,3,4	нет	-	-	-.	-	-	-
2.17.	Пандус (наружный) Корпус №1	нет	-	-	-	-	-	-
2.18.	Пандус (наружный) столовая	нет	стр. 55 №2	31,32 ,33	Отсутствует пандус, поручни с двух сторон	К, О	Установка пандуса, поручня с двух сторон	Индивидуальное решение с ТСР
2.8	Пандус (наружный) Корпус №2,3,4,5	нет	-	-	-	-	-	-
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-

	корпус №1 столовая							
2.9.	Дверь (входная) Корпус №1	есть	стр. 52 №2	-	Присутствует порог высотой 10 см. ширина двери меньше 1,2м.	К,О,С,Г,У	Замена двери, расширения дверного проема	Индивидуальное решение с ТСП
2.10.	Дверь (входная) Столовая	есть	стр.46 №2	-	Присутствует порог высотой 10 см.	К,О,С,Г,У	Индивидуальное решение с ТСП	Индивидуальное решение с ТСП
2.11.	Дверь (входная) Корпус №2,3,4,5	нет	-	-	-	-	-	-
2.12.	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
2.13.	Площадка перед внутренней лестницей	нет	-	-	-	-	-	-
2.14.	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	-
2.15.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-
<b>Запасной вход слева</b>								
2.16.	Лестница (наружная) Корпус №1	нет	-	-	-	-	-	-
2.17.	Лестница (наружная) Столовая	есть	стр. 55 №3	27	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	Индивидуальное решение с ТСП

2.18.	Лестница (наружная) Корпус №2,3,4,5	нет	-	-	-	-	-	-
2.19.	Пандус (наружный) Корпус №1	нет	-	-	-	-	-	-
2.20.	Пандус (наружный) Столовая	нет	стр. 55 №3	33	Отсутствует пандус	К,О,С,Г,У	-	текущий ремонт
2.21.	Пандус (наружный) Корпус №2,3,4,5	нет	-	-	-	-	-	-
2.22.	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.23.	Дверь (входная) Корпус №1	есть	-	-	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	текущий ремонт
2.24.	Дверь (входная) Столовая	есть	стр. 55 №3	31,32 ,33	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	-	текущий ремонт
2.25.	Дверь (входная) Корпус №2,3,4,5	нет	-	-	-	-	-	-
2.26.	Площадка перед внутренней	нет	-	-	-	-	-	-

	лестницей							
2.27.	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	-
2.28.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-
2.29.	Общие требования к зоне	-	стр. 55 №3	27	Замечаний нет	К,О,С,Г,У	.	текущий ремонт

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)	стр. 46 (№1), стр. 47, 48,49,50 (№1) стр.55 (№1)	2,3,5,6,8,14,27,28,	индивидуальное решение с ТСР
Запасной вход справа	ДЧ-И (К, О, С, Г)	стр.55 (№2)	31,32,33	индивидуальное решение с ТСР
Запасной вход слева	ДЧ-И (К, О, С, Г)	стр.55 (№3)	27	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор Корпус №1	есть	стр. 50 №3	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)пути эвакуации	нет	-	-	-	-	-	-
3.3.	Пандус (внутри здания) корпус №1	нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ</b>	-	-	-	Отсутствует	К, О, С, Г	Установить	текущий

	требования к зоне				предупредительная информация о препятствиях, тактильные предупреждающие таблички.		тактильные, предупреждающие таблички.	ремонт
--	-------------------	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДЧ-И (К, О, С, Г)	стр. 50 (№3)	-	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Спальная зона, зона приема пищи, игровая зона, форма обслуживания	есть	стр. 55 стр.50	24,2 1	Информирующие обозначения помещения не соответствуют. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Браля)	К, О, С	Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; -на высоте от 1,4 до 1,75 м; -дублирование рельефными знаками п. 3.61	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением	нет	-	-	-	-	-	-

	по маршруту							
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений,	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками, расширения дверного проема , демонтаж порога или установка специального порога для колясочников, установка пандуса.	текущий ремонт

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)ВНД (К.С)	стр	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

### **I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **в МАОУ «Школа №3 города Белогорск» труд детей-инвалидов не предусмотрен.**

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_ г

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения Корпус №1, 2,3,4,5	есть	стр. 50,51, 52,53, 54	21,9, 15,7	Замечаний нет	текущий ремонт	текущий ремонт	текущий ремонт

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	стр. 50,51,52,53,54	21,9,15,7	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в МАОУ «Школа №3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанкажилых помещений для детей-инвалидов не предусмотрено.

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**I. Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Наличие элемента</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Работы по адаптации объектов</b>
----------	---------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

п/п	функционально-планировочного элемента				и замечания			
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	стр.19 №6	16,17, 18	Отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С, О, Г	Технические решения не возможны	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	есть	стр. 19 №7 стр.58	12,19, 20,22, 23	Отсутствуют поручни, узкие дверные проемы	К, С, О, Г	Установить поручни и опоры устранить пороги при входе в душ (установить аппарель) установить оборудовать	Индивидуальные решения с помощью ТСР

							кнопкой вызова	
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	Установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	Индивидуальные решения с помощью ТСР

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)	стр.18 №6,7 стр. 57	12,16,17,18,19,20, 22,23	Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

## **I. Результаты обследования:**

### **6. Системы информации на объекте**

**МАОУ «Школа №3 города Белогорск»676852, Россия, Амурская область, Серышевский район, село Тавричанка**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	25,26,2 9,30,34	Отсутствует информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м. до 1.75м, дублирование рельефными знаками	Г,У.	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м. до 1.75м, дублирование рельефными знаками	Индивидуальны е решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть	-	35,36,3 7,38,39	Соответствует	К,О,С,Г,У	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях для всех категорий инвалидов	С	Установить тактильн о информационных указателей (тактильная плитка на пол, указатели с рельефными символами на стену)	Индивидуальны е решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует информирующие обозначения помещений	ДП-В	Установить информирующие обозначения	Индивидуальны е решения с

				рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м. до 1,75 м, дублирование рельефными знаками.отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях для всех категорий инвалидов		помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от1,4 м. до 1.75м, дублирование рельефными знаками установить тактильно информационных указателей (тактильная плитка на пол, указатели с рельефными символами на стену)	помощью ТСР
--	--	--	--	--	--	---	-------------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДЧ-И ( К, О, С, Г)	-	25,26,29,30,34,35,36,37,38,39	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**



**Фото № 1.** Центральные ворота с калиткой



**Фото №2.** Корпус №1



**Фото №3** Корпус №1



**Фото №4** Корпус №2



**Фото №5.** Корпус №2



**Фото №6.** Корпус №3



**Фото №7. Корпус №3**



**Фото №8. Корпус №4**



**Фото №9 . Корпус №4**



**Фото №10. Игровая**



**Фото №11 . Игровая**



**Фото №12. Баня**



**Фото №13. Корпус №3**



**Фото №14. Столовая**



**Фото №15. Корпус №2**



**Фото №16. Туалет**



**Фото № 17. Туалет**



**Фото №18. Туалет**



**Фото №19. Баня**



**Фото №20. Баня (душевая)**



**Фото №21. Корпус №1**



**Фото №22. Баня**



**Фото №23. Душевая**



**Фото №24. Столовая**




**Фото №25. Пожарная сигнализация**



**Фото №26. Пожарная сигнализация**



**Фото №27. Запасной вход слева столовая**



**Фото №28. Вход в столовую**




**Фото №29. Пожарная сигнализация**



**Фото №30. Пожарная сигнализация**



**Фото №31. Запасной вход справа столовая**



**Фото №32. Запасной вход справа столовая**




**Фото №33. Запасной вход слева столовая**




**Фото №34. Пожарная сигнализация корпус №4**

Корпус №1




Корпус №2







Корпус №4




# Корпус №5



# Игровая




Столовая



# Медицинский пункт

№: Лаборатория Сергеевский 10-11



Лит А  
11-230

План составлен 15.08.1952  
Техник Фролов  
Г. профессор ст. техник  
Учреждение Институт  
Учреждение Знамен

Коллекция к плану составлена  
Адрес учреждения  
Бюджет  
218



# План эвакуации



№4 Фото №35. Корпус № 1



Фото № 36. Корпус



Фото №37. Столовая



Фото №38. Игровая



Фото №39. Корпус №2

## Содержание

1.Паспорт доступности.....	2-6
2.Анкета.....	7-10
3.Акт обследования.....	11-15
4.Территория, прилегающая к зданию.....	16-19
5.Входы, выходы в здание.....	20-28
6.Пути движения внутри здания.....	29-30
7.Зоны целевого назначения.....	31-33
8.Зоны целевого назначения – места приложения труда.....	34-35
9.Зоны целевого назначения – жилые помещения.....	36-37
10.Санитарно – гигиенические помещения.....	38-40
11.Система информации на объекте.....	41-43
 <b>Приложения:</b>	
1.Результаты фотофиксации на объекте.....	44-49
2.Позэтажные планы.....	50-58
3.План эвакуации.....	59
4.План – схема местности.....	19